



	UZBROJENIE NIECKI	
5	Dysza wlotowa z przejściem przez ścianę	4
4	Odpyw dennej	2
3	Skimer	2
2	Dysze masażu wodno-powietrznego	3
1	Czerpnia wody dla masażu wodno-powietrznego	1
Nr na rysunku	Opis	Ilość

**UWAGA:** W ramach modernizacji niecki basenowej przewiduje się wymienię istniejącego uzbrojenia niecki zgodnie z wykazem powyżej. Nie przewiduje się przebudowy niecki basenu, żadnych zmian w zakresie konstrukcji żelbetowej niecki oraz jej wymiarów.  
Po wymianie elementów wykonana zostanie izolacja niecki oraz zostanie położona glazura basenowa.

Fundacja **POMOC**  
38-610 POLAN CZYK  
ul. Zdrojowa 16

PREZES NARZADU  
Fundacji **POMOC**  
Ewa Mochmal

**REMONT BASENU I INSTALACJI  
TECHNOLOGICZNEJ W SANATORIUM  
UZDROWISKOWYM „SOLINKA” W  
POLAN CZYKU**

**WYKAZ PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH  
NIECKI BASENU REHABILITACYJNEGO , KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ  
W BUDYNKU SANATARIUM UZDROWISKOWEGO SOLINKA W  
POLAŃCZYKU UL ZDROJOWA 16**

1. Demontaż folii basenowej
2. Wyrównanie ścian oraz dna niecki basenu, przygotowanie powierzchni do ułożenia glazury, ułożenie warstwy wyrównawczej grubości 3 cm -
3. Wykonanie izolacji powłokowej wraz z wklejeniem taśm uszczelniających, ułożenie mozaiki szklanej, spoinowanie fugą epoksydową zgodnie z wytycznymi PCI-BASF -
4. Wymiana dysz wlotowych.
5. Wymiana odpływów dennych
6. Ułożenie glazury

Fundacja **POMOC**  
38-610 POLAŃCZYK  
ul. Zdrojowa 16

PREZES ZARZADU  
Fundacji **POMOC**

*Ewa Mechnal*